

Trop de jeu dans l'assemblage et la fixation des "Range 5 vélos mural

Réf : B130P" qui semblent trop fragiles pour une utilisation en collectivité.

Problème signalé à la livraison des communs.

En contact avec le fabricant pour faire le point au sujet de la conformité.

lieux Local Vélos

detail Menuiserie/Ferronnerie/Serrurerie